

修理明細及び交換部品明細	数量
Vベルト劣化により交換	
【使用部品】	
1.5VX-950	4
積載計除去	
【使用部品】	
1.油圧用メクラキャップ 3/8	8
ハッチパッキン劣化により交換	
【使用部品】	
1.ハッチパッキン	1
2.セメダイン	1
連結ホース劣化により交換	
【使用部品】	
1.連結ホース VSC	5
バタ弁劣化により交換 4箇所	
【使用部品】	
1.バタ弁100A	2
2.バタ弁 80A	2
作動油劣化により交換	
ブロワーオイル劣化により交換	
【使用部品】	
1.作動油	60
2.ラインフィルター	1
3.ブロワーオイル	3
φ125ボールバルブ摩耗によりO/H 2個	
1.閉子	2
2.シール	4
3.シール押工	2
4.Oリング	4
5.ロールピン	2
6.首ブッシュ	2
7.フランジパッキン5K-125A	2
8.バルブジョイント	2
水ポンプ破損の為交換	
【使用部品】	
1.水ポンプ	1

