

車輛状態表 1/2

【エンジン・足回り】

エンジン	1. 正常	異音/異常振動	2. なし
		オイル漏れ	2. なし
		白煙	2. なし
エンジン始動性	1. 正常	セルモニター	2. なし
		バッテリー	1. あり
マフラー	1. 正常	抜け	2. なし
		ジャバラ	2. なし
ブレーキ	1. 正常	オイル漏れ	2. なし
		サイドブレーキ不良	2. なし
		その他	2. なし
クラッチ	1. 正常	スベリ	2. なし
ミッション	1. 正常	ギヤ鳴り	2. なし
		オイル漏れ	2. なし
		シンクロ	2. なし
足回り系	1. 正常	異音/振動	2. なし
		エアサス	2. なし
		リーフ折れ	2. なし
バッテリー	2. 要交換		

【外観】

フロントガラス	1. 正常	飛び石	1. あり
		ヒビ	2. なし
ライト回り	1. 正常	欠品	2. なし
		割れ	2. なし
サイドミラー	2. 年式相応	電動ミラー作動不良	2. なし
		ミラー割れ	2. なし
		欠品	2. なし
シャシー	1. 正常	サビ	3. 小
		腐食	3. 小

【架装】

架装作動状態（機械装置）	1. 正常
--------------	-------

日本フルハーフ
 型式：SHG
 交番：R7G0195

車輛状態表 2/2

【内装】

インジケータ	1. 正常		
エアコン AC	1. 正常	スイッチ不良	2. なし
		ガス漏れ	2. なし
エアコン H	1. 正常	スイッチ不良	2. なし
		ガス漏れ	2. なし
パワステ	1. 正常	異音	2. なし
パワーウィンドウ	1. 正常	モーター	2. なし
シート	2. 年式相応	切れ	1. あり
		へたり	2. なし
		汚れ	1. あり
		穴	2. なし
その他内装	2. 年式相応	切れ	2. なし
		へたり	2. なし
		汚れ	2. なし

【装備・その他】

スペアタイヤ	2. なし
--------	-------

タイヤ

9
5
5
5
5

9
5
5
3
2

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。