車輌状態表 1/2

T-2084

【エンジン・足回り】

L-FFF /CHI/A			
→ , <u>+</u>		オイル漏れ	2.なし
プレーキ	1. 正常	サイドプレーキ不良	2.なし
		その他	2.なし
	1 744	異音/振動	2.なし
足回り系	1. 正常	エアサス	2.なし
		リーフ折れ	2.なし

【外観】

E7 I POUZ					
ライト回り	1. 正常	欠品	2.なし		
		割れ	2.なし		
シャシー	1. 正常	サビ	3./]\		
-		庭舎	1 1:1		


【架装】

架装作動状態	(機械装置)	

車輌状態表 2/2

【装備・その他】

スペアタイヤ 2.なし



備考	

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。 ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。