

車輦状態表

2/2

T-2136

【内装】

インジケーター	☒ 正常 ☐ ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
エアコン H	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
パワステ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音
パワーウィンドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 整備なし	☐ モーター
シート	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ ☐ 穴
その他内装	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	
--------	---	--

タイヤ		タイヤ溝 FF右 12 FF左 12
		RF右外 8 RF右内 8 RF左内 4 RF左外 4 RR右外 6 RR右内 4 RR左内 6 RR左外 4
タイヤサイズ 11R22.5		

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。