

車輦状態表 1/2

T-2159

H15年 S グレート深ダンブ

【エンジン・足回り】

エンジン	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/異常振動 ☐ オイル漏れ ☐ 白煙
エンジン始動性	☒ 正常 ☐ 掛かりにくい ☐ 掛からない	☐ セルモニター ☐ バッテリー
マフラー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 抜け ☐ ジャバラ
ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ オイル漏れ ☐ サイドブレーキ不良
クラッチ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スペリ
ミッション	☒ 正常 ☐ 不良	☐ ギヤ鳴り ☐ オイル漏れ ☐ シンクロ
足回り系	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/振動 ☐ エアサス ☐ リーフ折れ
バッテリー	☒ 正常 ☐ 要交換	

【外観】

フロントガラス	☐ 正常 ☒ キズあり ☐ 要交換	☐ 飛び石 ☐ ヒビ ☒ ワイパーキズ
ライト回り	☒ 正常 ☐ 要交換	☐ 欠品 ☐ 割れ
サイドミラー	☐ 程度良好 ☐ 年式相応 ☒ 不良	☒ 電動ミラー作動不良 ☐ ミラー割れ/無し
シャシー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ サビ 大 中 小 ☐ 腐食 大 中 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	☒ 正常 ☐ 不良	
------------------	---	--

車輦状態表

2/2

T-2159

【内装】

インジケーター	☒ 正常 ☐ ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	☐ 正常 ☒ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
エアコン H	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
パワステ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音
パワーウィンドウ	☐ 正常 ☒ 不良 ☐ 整備なし	☒ モーター
シート	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☒ 切れ ☒ ヘタリ ☐ 汚れ ☐ 穴
その他内装	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☒ 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	☐ あり ☒ なし ☐ 不明	スペア吊あり。
--------	---	---------

タイヤ		タイヤ溝 <table border="1"> <tr> <td>FF右</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>FF左</td> <td>8</td> </tr> </table>	FF右	8	FF左	8												
FF右	8																	
FF左	8																	
		<table border="1"> <tr> <td>RF右外</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RF右内</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RF左内</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RF左外</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RR右外</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RR右内</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RR左内</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>RR左外</td> <td>8</td> </tr> </table>	RF右外	8	RF右内	8	RF左内	8	RF左外	8	RR右外	8	RR右内	8	RR左内	8	RR左外	8
RF右外	8																	
RF右内	8																	
RF左内	8																	
RF左外	8																	
RR右外	8																	
RR右内	8																	
RR左内	8																	
RR左外	8																	
		タイヤサイズ 11R22.5 14PR																

備考
工具 なし ジャッキ 有

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。