

車輛状態表 1/2

T-2170

H19年 Sグレート 深ダンプ

【エンジン・足回り】

エンジン	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 異音/異常振動 <input type="checkbox"/> オイル漏れ <input type="checkbox"/> 白煙
エンジン始動性	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 掛かりにくい <input type="radio"/> 掛からない	<input type="checkbox"/> セルモニター <input type="checkbox"/> バッテリー
マフラー	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 抜け <input type="checkbox"/> ジャバラ
ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> オイル漏れ <input type="checkbox"/> サイドブレーキ不良
クラッチ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> スベリ
ミッション	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> ギヤ鳴り <input type="checkbox"/> オイル漏れ <input type="checkbox"/> シンクロ
足回り系	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 異音/振動 <input type="checkbox"/> エアサス <input type="checkbox"/> リーフ折れ
バッテリー	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 要交換	

【外観】

フロントガラス	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> キズあり <input type="radio"/> 要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 飛び石 小 <input type="checkbox"/> ヒビ
ライト回り	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 要交換	<input type="checkbox"/> 欠品 <input type="checkbox"/> 割れ
サイドミラー	<input type="radio"/> 程度良好 <input checked="" type="radio"/> 年式相応 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 電動ミラー作動不良 <input type="checkbox"/> ミラー割れ/無し <input type="checkbox"/> 欠品
シャシー	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input checked="" type="checkbox"/> サビ 大 中 小 <input checked="" type="checkbox"/> 腐食 大 中 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	
------------------	---	--

車輛状態表

2/2

T-2170

【内装】

インジケーター	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> スイッチ不良 <input type="checkbox"/> ガス漏れ
エアコン H	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> スイッチ不良 <input type="checkbox"/> ガス漏れ
パワステ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 異音
パワーウィンドウ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 整備なし	<input type="checkbox"/> モーター
シート	<input type="radio"/> 程度良好 <input checked="" type="radio"/> 年式相応 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 切れ <input checked="" type="checkbox"/> ヘタリ <input checked="" type="checkbox"/> 汚れ <input type="checkbox"/> 穴
その他内装	<input type="radio"/> 程度良好 <input checked="" type="radio"/> 年式相応 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 切れ <input type="checkbox"/> ヘタリ <input checked="" type="checkbox"/> 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明	
--------	---	--

<p>タイヤ</p>		<p>タイヤ溝</p> <table border="1"> <tr><td>FF右</td><td>8</td></tr> <tr><td>FF左</td><td>6</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>RF右外</td><td>5</td></tr> <tr><td>RF右内</td><td>5</td></tr> <tr><td>RF左内</td><td>6</td></tr> <tr><td>RF左外</td><td>6</td></tr> <tr><td>RR右外</td><td>6</td></tr> <tr><td>RR右内</td><td>6</td></tr> <tr><td>RR左内</td><td>4</td></tr> <tr><td>RR左外</td><td>4</td></tr> </table>	FF右	8	FF左	6	RF右外	5	RF右内	5	RF左内	6	RF左外	6	RR右外	6	RR右内	6	RR左内	4	RR左外	4
FF右	8																					
FF左	6																					
RF右外	5																					
RF右内	5																					
RF左内	6																					
RF左外	6																					
RR右外	6																					
RR右内	6																					
RR左内	4																					
RR左外	4																					
<p>タイヤサイズ</p> <p>11R22.5 14PR</p>																						

備考	<p>デジタコ なし</p>
----	----------------

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。