

【エンジン・足回り】

エンジン	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 異音/異常振動 <input type="checkbox"/> オイル漏れ <input type="checkbox"/> 白煙
エンジン始動性	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 掛かりにくい <input type="radio"/> 掛からない	<input type="checkbox"/> セルモニター <input type="checkbox"/> バッテリー
マフラー	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 抜け <input type="checkbox"/> ジャバラ
ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> オイル漏れ <input type="checkbox"/> サイドブレーキ不良
クラッチ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> スベリ
ミッション	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> ギヤ鳴り <input type="checkbox"/> オイル漏れ <input type="checkbox"/> シンクロ
足回り系	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 異音/振動 <input type="checkbox"/> エアサス <input type="checkbox"/> リーフ折れ
バッテリー	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 要交換	

【外観】

フロントガラス	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> キズあり <input type="radio"/> 要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 飛び石 小 <input type="checkbox"/> ヒビ
ライト回り	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 要交換	<input type="checkbox"/> 欠品 <input type="checkbox"/> 割れ
サイドミラー	<input type="radio"/> 程度良好 <input checked="" type="radio"/> 年式相応 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 電動ミラー作動不良 <input type="checkbox"/> ミラー割れ/無し <input type="checkbox"/> 欠品
シャシー	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input checked="" type="checkbox"/> サビ 大 中 小 <input type="checkbox"/> 腐食 大 中 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	ドラムシール有
------------------	---	---------

車輛状態表

2/2

T-2166

【内装】

インジケーター	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> スイッチ不良 <input type="checkbox"/> ガス漏れ
エアコン H	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> スイッチ不良 <input type="checkbox"/> ガス漏れ
パワステ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 異音
パワーウィンドウ	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 整備なし	<input type="checkbox"/> モーター
シート	<input type="radio"/> 程度良好 <input checked="" type="radio"/> 年式相応 <input type="radio"/> 不良	<input checked="" type="checkbox"/> 切れ <input type="checkbox"/> ヘタリ <input type="checkbox"/> 汚れ <input checked="" type="checkbox"/> 穴
その他内装	<input type="radio"/> 程度良好 <input type="radio"/> 年式相応 <input type="radio"/> 不良	<input type="checkbox"/> 切れ <input type="checkbox"/> ヘタリ <input type="checkbox"/> 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明	
--------	---	--

タイヤ

タイヤ溝

FF右	7
FF左	7
RF右外	4
RF右内	4
RF左内	5
RF左外	5
RR右外	5
RR右内	5
RR左内	4
RR左外	4

タイヤサイズ

--	--

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。