

車輦状態表 1/2

T-2172

H15年 Sグレート クレーン付

【エンジン・足回り】

エンジン	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/異常振動 ☐ オイル漏れ ☐ 白煙
エンジン始動性	☒ 正常 ☐ 掛かりにくい ☐ 掛からない	☐ セルモニター ☐ バッテリー
マフラー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 抜け ☐ ジャバラ
ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ オイル漏れ ☐ サイドブレーキ不良
クラッチ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スペリ
ミッション	☒ 正常 ☐ 不良	☐ ギヤ鳴り ☐ オイル漏れ ☐ シンクロ
足回り系	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/振動 ☐ エアサス ☐ リーフ折れ
バッテリー	☒ 正常 ☐ 要交換	

【外観】

フロントガラス	☒ 正常 ☐ キズあり ☐ 要交換	☐ 飛び石 ☐ ヒビ
ライト回り	☒ 正常 ☐ 要交換	☐ 欠品 ☐ 割れ
サイドミラー	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 電動ミラー作動不良 ☐ ミラー割れ/無し ☐ 欠品
シャシー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ サビ 大 中 小 ☐ 腐食 大 中 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	☒ 正常 ☐ 不良	
------------------	---	--

クレーン操作確認

車輦状態表

2/2

T-2172

【内装】

インジケーター	☒ 正常 ☐ ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
エアコン H	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
パワステ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音
パワーウィンドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 整備なし	☐ モーター
シート	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☒ 切れ ☒ ヘタリ ☐ 汚れ ☒ 穴
その他内装	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	
--------	---	--

タイヤ																					
	タイヤ溝 <table border="1"> <tr> <td>FF右</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>FF左</td> <td>5</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>RF右外</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>RF右内</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>RF左内</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RF左外</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RR右外</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>RR右内</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>RR左内</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>RR左外</td> <td>4</td> </tr> </table> タイヤサイズ 1 1 R 2 2. 5	FF右	5	FF左	5	RF右外	4	RF右内	4	RF左内	2	RF左外	2	RR右外	4	RR右内	4	RR左内	4	RR左外	4
FF右	5																				
FF左	5																				
RF右外	4																				
RF右内	4																				
RF左内	2																				
RF左外	2																				
RR右外	4																				
RR右内	4																				
RR左内	4																				
RR左外	4																				

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。