

車輦状態表 1/2

T-2196

H19年式 ギガ3軸平

【エンジン・足回り】

エンジン	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/異常振動 ☐ オイル漏れ ☐ 白煙
エンジン始動性	☒ 正常 ☐ 掛かりにくい ☐ 掛からない	☐ セルモニター ☐ バッテリー
マフラー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 抜け ☐ ジャバラ
ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ オイル漏れ ☐ サイドブレーキ不良
クラッチ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スペリ
ミッション	☒ 正常 ☐ 不良	☐ ギヤ鳴り ☐ オイル漏れ ☐ シンクロ
足回り系	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/振動 ☐ エアサス ☐ リーフ折れ
バッテリー	☒ 正常 ☐ 要交換	

【外観】

フロントガラス	☐ 正常 ☒ キズあり ☐ 要交換	☒ 飛び石 ☒ ヒビ
ライト回り	☒ 正常 ☐ 要交換	☐ 欠品 ☐ 割れ
サイドミラー	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☒ 電動ミラー作動不良 ☐ ミラー割れ/無し ☐ 欠品
シャシー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ サビ 大 中 小 ☒ 腐食 大 中 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	☒ 正常 ☐ 不良	
------------------	---	--

【内装】

インジケーター	☒ 正常 ☐ ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
エアコン H	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
パワステ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音
パワーウィンドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 整備なし	☐ モーター
シート	☒ 程度良好 ☐ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ ☐ 穴
その他内装	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	
--------	---	--

タイヤ																									
	タイヤ溝 <table border="1"> <tr><td>FF右</td><td>6</td></tr> <tr><td>FF左</td><td>6</td></tr> <tr><td>FR右</td><td></td></tr> <tr><td>FR左</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>RF右外</td><td>6</td></tr> <tr><td>RF右内</td><td>6</td></tr> <tr><td>RF左内</td><td>6</td></tr> <tr><td>RF左外</td><td>6</td></tr> <tr><td>RR右外</td><td>8</td></tr> <tr><td>RR右内</td><td>8</td></tr> <tr><td>RR左内</td><td>8</td></tr> <tr><td>RR左外</td><td>8</td></tr> </table> タイヤサイズ 11R22.5	FF右	6	FF左	6	FR右		FR左		RF右外	6	RF右内	6	RF左内	6	RF左外	6	RR右外	8	RR右内	8	RR左内	8	RR左外	8
FF右	6																								
FF左	6																								
FR右																									
FR左																									
RF右外	6																								
RF右内	6																								
RF左内	6																								
RF左外	6																								
RR右外	8																								
RR右内	8																								
RR左内	8																								
RR左外	8																								

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。