

車輦状態表 1/2

T-2197
H16年式 GプロSヘッド

【エンジン・足回り】

エンジン	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/異常振動 ☐ オイル漏れ ☐ 白煙
エンジン始動性	☒ 正常 ☐ 掛かりにくい ☐ 掛からない	☐ セルモニター ☐ バッテリー
マフラー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 抜け ☐ ジャバラ
ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ オイル漏れ ☐ サイドブレーキ不良
クラッチ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スペリ
ミッション	☒ 正常 ☐ 不良	☐ ギヤ鳴り ☐ オイル漏れ ☐ シンクロ
足回り系	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/振動 ☐ エアサス ☐ リーフ折れ
バッテリー	☒ 正常 ☐ 要交換	

【外観】

フロントガラス	☒ 正常 ☐ キズあり ☐ 要交換	☐ 飛び石 ☐ ヒビ
ライト回り	☒ 正常 ☐ 要交換	☐ 欠品 ☐ 割れ
サイドミラー	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 電動ミラー作動不良 ☐ ミラー割れ/無し ☐ 欠品
シャシー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ サビ 大 中 小 ☐ 腐食 大 中 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	☒ 正常 ☐ 不良	
------------------	---	--

【内装】

インジケーター	☒ 正常 ☐ ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
エアコン H	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
パワステ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音
パワーウィンドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 整備なし	☐ モーター
シート	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☒ 切れ ☒ ヘタリ ☒ 汚れ ☒ 穴
その他内装	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	
--------	---	--

タイヤ		タイヤ溝 FF右 10 FF左 10
		RF右外 8 RF右内 8 RF左内 8 RF左外 8
タイヤサイズ 11R22.5 14PR		

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。