

車輛状態表 1/2

T-2207
スーパーグレート3軸セルフ

【エンジン・足回り】

エンジン	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/異常振動 ☐ オイル漏れ ☐ 白煙
エンジン始動性	☒ 正常 ☐ 掛かりにくい ☐ 掛からない	☐ セルモニター ☐ バッテリー
マフラー	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 抜け ☐ ジャバラ
ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ オイル漏れ ☐ サイドブレーキ不良
クラッチ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スペリ
ミッション	☒ 正常 ☐ 不良	☐ ギヤ鳴り ☐ オイル漏れ ☐ シンクロ
足回り系	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音/振動 ☐ エアサス ☐ リーフ折れ
バッテリー	☒ 正常 ☐ 要交換	

【外観】

フロントガラス	☒ 正常 ☐ キズあり ☐ 要交換	☒ 飛び石 ☐ ヒビ	小
ライト回り	☒ 正常 ☐ 要交換	☐ 欠品 ☐ 割れ	
サイドミラー	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 電動ミラー作動不良 ☐ ミラー割れ/無し ☐ 欠品	
シャシー	☒ 正常 ☐ 不良	☒ サビ ☒ 腐食	小 小

【架装】

架装作動状態 (機械装置)	☒ 正常 ☐ 不良	
------------------	---	--

車輦状態表

2/2

T-2207

【内装】

インジケーター	☒ 正常 ☐ ランプ点灯箇所あり	
エアコン AC	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
エアコン H	☒ 正常 ☐ 不良	☐ スイッチ不良 ☐ ガス漏れ
パワステ	☒ 正常 ☐ 不良	☐ 異音
パワーウィンドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 整備なし	☐ モーター
シート	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☒ ヘタリ ☐ 汚れ ☐ 穴
その他内装	☐ 程度良好 ☒ 年式相応 ☐ 不良	☐ 切れ ☐ ヘタリ ☐ 汚れ

装備その他

スペアタイヤ	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	
--------	---	--

タイヤ		タイヤ溝 FF右 10 FF左 10
		RF右外 10 RF右内 10 RF左内 10 RF左外 10 RR右外 10 RR右内 10 RR左内 10 RR左外 10
タイヤサイズ F 275/70R22.5 R 245/70R19.5		

備考

- ・点検内容は、当グループの判断基準によるものです。
- ・状況によって、点検結果/状態に変更がある場合がございます。